

# 臺東機場安全公告

## TAITUNG AIRPORT SAFETY BULLETIN

公告編號：TTT-2022-B05

- 一、主旨：因 5 號機坪整建導致 4 號機坪右側安全距離不足，即日起落地航機改以 2、3 號機坪進行地勤作業。
- 二、依據：111 年 11 月 28 日中油公司加油組員報告。
- 三、公告事項：因 5 號機坪與 4 號機坪連接處施工，中油反映航機於 4 號機坪右側進行加油勤務時，油車與航機機翼十分接近，施工區域導致安全距離不足，經向航站主任請示並協調塔台後通知桃勤、立榮與華信航機於施工期間飛機將暫時停放於 3 號機坪為主，若遇兩架 ATR 同時抵達，則向 2 號機坪順延。