

臺東豐年機場安全指引

TAITUNG AIRPORT SAFETY GUIDANCE

編號：TTT-2016-G01

一、說明：本站 105 年 1 月 5 日德安機務於桃勤裝備區駕駛拖車，應注意而未注意該拖車後面連結著航空站的身障輔具車，致發生航空站身障輔具車左前輪輪胎破裂及停放於其右側拖車車頭左側蒙皮有黃漆刮之地安事件 1 起。

二、為避免類似情事再次發生，請確實以下列處理列措作業：

- (一) 嚴禁未持有地面裝備車輛駕駛許可證人員無照駕駛(操作)地面裝備(車輛)。
- (二) 持有地面裝備車輛駕駛許可證人員駕駛(操作)僅可駕駛(操作)經本站核可項目，嚴禁駕駛(操作)未被核可項目。
- (三) 任務領班應依班員持照資格分派每日任務，並加強勤務前任務提示。
- (四) 駕駛(操作)地面裝備(車輛)前應先進行裝備 360 度環視檢查，發動後並應試踩煞車。