

臺東航空站 112 年「安全管理系統第 2 次安全委員委員會」會議紀錄

開會日期：112 年 02 月 14 日(星期一)上午 09 時 30 分

開會地點：本站會議室

主 持 人：權責主管詹主任淮元

紀錄：黃翔任

與會單位及人員：詳如簽到表

壹、 主席致詞：略

貳、 議題討論

- 一、臺東機場道面整建工程六、七階段合併施工及 6、7、8、9 機坪整修說明及風險評估-晉欣營造 (請參閱簡報)。

主席裁示：

1. 112 年 1 月 28 日第 1 次安全委員會議討論，自道面整建工程開始 A321 及 ATR 機型均採取跑道頭 180 度迴轉起飛，故本議題似乎沒有討論之必要，一併施工尚可縮減 3 個月工期，對廠商及航空站均為有利，故請立榮及華信航空公司技術部門，評估廠商所設計 A.D 滑行道施工期間 A321 及 ATR 機型跑道

- 頭 45 公尺寬度內 180 度迴轉起飛之可行性後回函本站辦理。
2. 經詢問立榮表示跑道頭 45 公尺寬度內 180 度迴轉起飛，符合 ATR 機型操作限制。
 3. 華信則回函 112 年 6 月 30 日前無派遣大型航機飛航台東之計畫。(112 年 2 月 10 日 AZ2023SZ0049 號函)
 4. A、D 滑行道施工期間，空勤直升機可由機坪聯絡道銜接 W 至 C 滑行道，進入跑道後起降。(經空勤、航務組及施工單位現勘 W 銜接 D 滑行道工區距離寬敞，有足夠安全距離供直升機通行，施工廠商晉欣營造允諾 D 滑行道工區木質圍籬將以加重沙包固定，以防止直升機下洗氣流掀翻圍籬。)
 5. 綜整上述意見 A、D 滑行道報請場站組協助修改工作期程，以縮短工期，施工期間為避免大型航機無法於跑道頭 45 公尺寬度內 180 度迴轉起飛，將請空運組協助停止大型航機飛航台東航空站之申請。
 6. 6、7、8、9 機坪整修期間，德安航空將移往 1、2、3 號機坪作業，造成可用機坪減少，將請空運組協助停止私人商務包機等小型航空器飛航台東航空站之申請。
 7. 6、7、8、9 機坪整修期間，3 號機坪前吸菸涼亭可作為德安機務人員臨時休息區。
 8. C2 滑行道將於 2 月 24 日啟用，經詢問塔台及各航空公司均希望沿用 C2 滑行道呼號，故繼續沿用不予修改。
 9. C1 滑行道下雨天部分積水，則請施工廠商晉欣營造會後會同業務組副工程司前往現勘，商議解決之

已註解 [周佩樺1]:

道。

10. 6、7、8、9 機坪整修期間，請晉欣營造協助劃設德安航空棚廠前拖機動線。

二、因應軍方於 22 跑道端 365 公尺架設機動攔截索影響航機操作風險評估-德安航空（請參閱簡報）。

主席裁示：已協調軍方縮短演訓期程，演訓期間民航機將暫停起降，故本議題無須討論。

參、安全辦公室報告

一、本站 112 年 1 月份安全績效指標。

安全績效指標 (SPI)		目標值	警示值	執行情形		
重大後果事件	1	車輛或其他地面設備造成跑道入侵事件侵導致航空器重飛/放棄起飛事件五年移動平均發生率	1.8 次以下/百萬起降架次	N/A	0 次/良好	
	2	因地面作業不當或裝備失效，導致航空器受損須停機檢修事件發生率	1.8 次以下/十萬起降架次	N/A	0 次/良好	
輕度後果事件	落後指標	1	野生動物入侵空側發生率(不含鳥類)	1.05/萬起降架次以下	2.48/萬起降架次以下	0 次/良好
		2	主動通報跑道發現異物 (FOD) 發生率	1.05/萬起降架次以下	2.46/萬起降架次以下	0 次/良好
	領先(活動)指標	1	針對機坪作業人員辦理空側安全特別訓練	1 場/半年	N/A	共辦理 0 梯次空側地面安全教育訓練，執行率 0%。
		2	執行完整的風險評估案	8 案/年	N/A	執行 1 件，執行率 12.5%

		3	針對空側人員進行 SMS 相關訪談	1 人/月	N/A	全年 0 件，執行率 0%
--	--	---	-------------------	-------	-----	---------------

肆、臨時動議

航務組報告，本站 B 滑行道已拓寬開放使用，取消 DH6 以上機型使用限制，Notam 號碼：A0505/23，請各航空公司參閱。

伍、散會：上午 10 時 40 分。

臺東航空站 112 年安全管理系統「第 2 次安全委員會」會議簽到表
 開會日期：112 年 02 月 14 日上午 09 時 30 分
 會議地點：本站會議室
 主持人：權責主管詹主任准元 記錄：黃翔任
 出席人員：

單位及姓名	簽名	單位及姓名	簽名
權責主管 詹主任准元	詹准元	安全主管 航務組長	
空勤三大三隊 隊長	視訊	綠島航空站 主任	
立榮航空公司 主任	劉鎮銘	蘭嶼航空站 主任	
華信航空公司 主任	王永志	臺東裝修區 臺長	
德安航空公司 處長	王六音代	豐年機場管制 臺長	黃博之
安捷龍航訓練中心 安管經理	洪凱立	豐年航空氣象 臺長	
桃動臺東作業組 督導	朱珮	本站業務組 組長	顏明光筆
航警局臺東分駐所 所長	李煥東	本站業務組 副工程師	薛清旺
中油臺東航油站 站長		本站消防班 班長	蔡明、郭福
晉欣營造 股份有限公司	王平添	安全辦公室 承辦人	黃翔任
林同英工程顧問 公司	許繼祥	總務組 組長	廖江中



